

Gonesse, le 21/08/2017

INFOTECH R5 - 17-05

Sujet : joncs de calandre, bouclier AV

Chers clients,

Nous vous rappelons que le bouclier AV de votre DS3 R5 doit impérativement être assemblé avec les joncs présentés ci-dessous, afin d'être conforme à la fiche d'homologation du véhicule :


L'équipe des attachés techniques,

Topic : front bumper mouldings

Dear Customers,

We remind you that the following front bumper mouldings must be assembled on your DS3 R5 in order to comply with the vehicle's homologation form:

The technical support staff,



Repère/Pos.	Reference	Désignation	Description
1	3R1A24920I	Bouclier AV	Front bumper
2	8666GY	Chevrons	Chevrons
3	7453F5	Enjoliveur PC	Bumper moulding

Yann CHALMETON

yann.chalmeton@mpsa.com

Téléphone : +33 1 61 31 03 06

Mobile : +33 6 31 83 00 89

Benjamin GAUCHET

benjamin.gauchet@ext.mpsa.com

Christophe VELY

christophe.vely@mpsa.com

Téléphone : +33 1 61 31 03 98

Mobile : +33 7 61 51 37 92