



INFO-COM N° 18

C2 Super 1600 Tout Type

DISQUES AR FLOTTANTS Æ 300

L'errata N°17/06 ER entre en application le 1^{er} mars 2007.

A partir de cette date, toutes les voitures inscrites en championnat JWRC doivent être mise en conformité.

Pour rappel : les pièces nécessaires pour procéder à cette modification sont disponibles à la Boutique Citroën Sport sous les références ci-dessous.

REFERENCES

Désignation	Référence	Quantité par voiture	Tarif de lancement HT
Disque AR flottante D300 C2 Sup 06	1F3162191B	2	164,69
Bobine disque AR flottant D300 Evo 05	1F3162193A	16	5,32
Anneau arrêt AEI 18	CS060056ST	16	0,46
Rondelle appui SEEGER 18x25 ep1,5	1F3162216A	16	0,68
Bol disque AR flottant D300 type 2	1F3162192A	2	148,20
Entretoise d'étrier	1F4162171A	4	10,45
Vis d'étrier M10x150 lq 75 cl12.9	PS82148A10	4	1,32

DISPONIBILITE

Disponibilité immédiate.

CONTACTS

Hajanirina RAZAFINJATOVO : Vendeur Pièces Compétition

Tél : (33) 01 30 84 04 62

Fax : (33) 01 30 84 04 50

E-mail : hajanirina.razafinjatovo@mpsa.com

Samuel DELAISSE : Vendeur Pièces Compétition

Tél : (33) 01 30 84 04 61

Fax : (33) 01 30 84 04 50

E-mail : samuel.delaisse@mpsa.com