



PCC/SB

Versailles le 29/08/2006.

**INFO-TECH** CITROËN C2 R2 N° 15/06


**Objet :** Sens de montage du disque d'embrayage.

Chers Clients,

Une erreur s'est glissée dans le « Catalogue / Notice de montage » de la C2R2, édition du 22 Août 2006, page 38 sur le sens de montage du disque d'embrayage.

**Le disque d'embrayage doit être monté impérativement dans le sens indiqué ci-dessous.**

**Coté volant moteur**



**Nota :** Une nouvelle édition du catalogue / notice de montage a été éditée suite à cette erreur, datée du 28/08/2006.

Merci de votre attention, et de votre compréhension.

S. BARRAUD, le 07/07/06