



PCC/SB

Versailles le 16/05/2006.

**INFO-TECH** CITROËN C2 R2 N° 08/06

**Objet :** Vis supérieure d'amortisseur avant asphalté.

Chers Clients,

Suite à quelques remarques, nous vous précisons que la vis sans tête à empreinte CHC signalée sur la photo ci-dessous n'est ni une vis de réglage, ni une aide au serrage de l'écrou frein M12.

Il s'agit en fait du bouchon de remplissage du gaz interne de l'amortisseur. Il est donc fortement conseillé de ne pas y toucher, sous peine de perdre totalement l'efficacité de votre amortisseur.



Merci de votre attention.

S. BARRAUD, le 16/05/06