



PCC/SB

Versailles le 17/10/2006.

**INFO-TECH** CITROËN C2 R2 N° 18/06

**Objet :** Transmissions.

Chers clients,

En cas de rupture de la biellette de direction gauche ou droite, ou de chocs ayant entraînés un angle de braquage supérieur à la capacité d'origine de la direction, nous vous conseillons vivement de contrôler, ou mieux de remplacer vos transmissions.

Merci de votre attention.