



PCC/SB

Versailles le 29/08/2006.


INFO-TECH CITROËN C2 Super 1600 N° 26/06

Objet : Boas de refroidissement freins.


Chers Clients,

Il est impératif de contrôler fréquemment l'état des boas de refroidissement des freins AV de votre C2 Super 1600.

A terme, la peau intérieure peut se décoller partiellement, et aller jusqu'à obstruer le conduit. Le refroidissement s'en trouve sensiblement diminué, voir inefficace.



De même pour l'extérieur du boa, suite à des frottements répétés notamment en braquage élevé des roues, la peau extérieure tend à se déchirer et se percer. La aussi, le refroidissement s'en trouve affaibli et inefficace. La aussi, le remplacement est de rigueur.



Il est donc important de contrôler avant chaque course l'état des ces pièces, mais également pendant les services et de les remplacer si nécessaire.

Merci de votre attention.