


**Sujet :** Carrosserie, hobby arrière démontable.




Chers Clients,

Suite à une remarque technique de la F.I.A., la partie démontable « quick release » de l'option hobby léger n'est pas en accord avec le règlement technique du groupe R.

De ce fait, nous vous sensibilisons à retirer la partie démontable (voir photos ci-dessous), et la remplacer par le modèle et le montage de série.

**I - Suppression des charnières de volet AR démontable (réf 2K7C62634A), coté hobby :**



**II - Remontage de la charnière en configuration « série », non démontable :**



Merci de votre attention.