

INFO-TECH CITROËN Sport C2 R2 N° 37/07

Sujet : Embayage, préconisation de remplacement.

Chers Clients,

Vous trouverez ci-dessous les informations d'utilisation des pièces composant l'embayage de votre C2R2 :

Disque :

Epaisseur des patins sur un disque neuf : **7.11 mm** environ.

Epaisseur mini des patins : **6.30 mm** (le disque doit être impérativement remplacé)

Kilométrage moyen relevé avant remplacement du disque d'embayage : **800 kms** (ES + Tests)

Mécanisme :

Kilométrage moyen relevé avant remplacement du mécanisme : **1600 kms** (ES + Tests)

Nota : Les informations ci-dessus ne sont valables que si votre volant moteur est en bon état, et ne comporte pas les défauts suivants :

- Piste en contact avec les patins comportant des creux ou sillons importants (surface de contact insuffisante, risque de patinage).
- Usure de la piste importante, pré-charge du diaphragme trop faible (risque de patinage).

Zone de contact avec les patins du disque d'embrayage.



Zones en creux et diminuant la surface de contact avec les patins du disque.



Si votre volant moteur comporte ces symptômes, il doit être remplacé par un neuf.

Toute reprise en usinage de la piste pourrait entraîner une non-conformité du volant, à cause d'un poids total (avec les vis) inférieur à 4950 grammes (homologué).

Merci de votre attention.