

PCC/SB

Versailles le 04/12/2007.

**INFO-TECH CITROËN C2 Super 1600 N° 42/07**

**Sujet :** Goupilles d'accroche du ressort de rappel du papillon, et de butée pleine ouverture.

Chers Clients,

Dans l'infotech N° 42/07 (Juillet 2007), nous vous demandons de remplacer le ressort de rappel du papillon tous les 1600 kms de tests + courses.

*Il est également hautement recommandé de changer les goupilles mentionnées ci dessous à la même fréquence que le ressort de rappel.*



Goupille lisse du ressort de rappel du papillon sur le corps, à changer tous les 1600 kms de test + spéciales.

Part number : PS78064A10



Goupille fendue du ressort de rappel du papillon sur la commande, à changer tous les 1600 kms de test + spéciales.

Part number : CS280027ST



Goupille de butée pleine ouverture papillon, à changer tous les 1600 kms de tests + spéciales.

Part number : PS78022A10

Merci de votre attention.

S. BARRAUD, le 04/12/07